Российская Федерация
Республики Саха (Якутия)
МО «Мирнинский район»
Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»
п.Айхал

Россия Федерацията
Саха Республиката
Муниципальнай тэриллии
«Мииринэй оройуона»
Муниципальнай бюджет уопсай
уөрэ5ин тэрилтэтэ
«5 нуөмэрдээх уопсай орто уөрэх
оскуолата «

678190, Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, п.Айхал, ул. Советская, 12; тел/факс 8(41136)6-26-53; 6-10-02;
ИНН 1433016531 , КПП 143301001, р\счет 40701810398051000150 ; ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г.Якутск
УФК по Республике Саха (Якутия)
(Администрация МО «Мирнинский район»» РС (Я), МБОУ СОШ № 5)
л\с 20074025853, БИК 049805001 , e-mail: school5-aykhal@mail.ru

Исх. 938 **от 17 ноября 2015 г.**

Начальнику МКУ «МРУО»
Т.А. Пироговой

Ходатайство

16 ноября 2015 года была проведена внеплановая проверка по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в кабинетах 401, 405, 406, 407, 412, 413, 301,302, рекреации 4 этажа отсутствуют на светильниках рассеиватели, что является нарушением техники пожарной безопасности. Дальнейшая эксплуатация вышеперечисленных светильников не представляется возможным в связи с тем, что они были установлены в 1985 году. На основании вышеизложенного необходимо произвести капитальный ремонт светильников в количестве 50 шт.
Копия предписания № 284/1/1 прилагается.

Директор школы **А.А. Касаткин**